


MICROMOTOR HBR004



Brawa Kliv 61, Köf II, Volkert robot V7000 – (Belt drive Riemenantrieb) Glockenankermotor Umbau Spur H0
Coreless motor upgrade H0 gauge
Klokankermotor ombouwset H0


Warning! This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

Achtung! Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.


Opgelet! Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.



Gehäuse entfernen
Remove housing
Verwijder de kap



Gehäuse entfernen
Remove housing
Verwijder de kap



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering




Sie brauchen dieses Teil wieder. Er wird mit einer Zange entfernt
 You need the part again. It can be removed with pliers
 Je hebt dit onderdeel wederom nodig. Het kan met een tang verwijderd worden



Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
 Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
 Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen



Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf
 Don't apply glue on the axle
 Plaats geen lijm op de as



Die Teile des Bausatz
 Parts of the kit
 Onderdelen van de ombouwset




Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite des Teils auf
 Apply glue on the inside of the part
 Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen




Die Metallteile sind verklebt
 The metal parts are glued
 De metaaldelen zijn verlijmd



Motorwelle mit Trennscheibe kürzen
Shorten the motor axle with a cutting disk
Kort de as met een slijpschijf in




Die Drähte sind verlötet
The wires are soldered
De draden zijn gesoldeerd




Das Licht wird mit Sekundenkleber geklebt
The light is glued with super glue
Het licht wordt verlijmd met secondelijm



Motorwelle mit Trennscheibe kürzen
Shorten the motor axle with a cutting disk
Kort de as met een slijpschijf in




Löten Sie Drähte an das Licht
Solder wires to the light
Soldeer draden aan het licht




Motor im Motorhalter platzieren
Place motor in motor holder
Plaats de motor in de motor houder




Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering




Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber geklebt
The motor is glued with epoxy glue or super glue
De motor wordt verlijmd met secondelijm of epoxy lijm




Drähte löten
Solder the wires
Soldeer de draden



Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt
The motor is glued into the motor holder with epoxy glue or super glue
De motor wordt in de motorhouder verlijmd met secondelijm of epoxy lijm




Platzieren Sie den Motor
Mount the motor
Plaats de motor



Drähte löten
Solder the wires
Soldeer de draden



Gehäuse platzieren
Mount body
Plaats de kap



Micromotor HBR004



Umbau fertig
Upgrade complete
Ombouw gereed